

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por Construcción.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Construcción de camino para Comunitarios.
Fecha	30- Noviembre-2018
Comunidad	Nuevo Edén, corregimiento de Coclé del Norte, Distrito de Donoso.
Ubicación	
Lugar	.
Coordenadas	
Por MPSA	2
Por Contratista Cobre Panamá	
Externos	5
Nombre de Part. MPSA	Eulice del Rosario, Carlos Chiru.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	
Nombre de Part. Externos	Comunitarios.
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Realizar la primera inspección a la construcción del camino.
Acciones	Inspección de campo.
Resultados	Se realizó la primera inspección para verificar avances y condiciones actuales del proyecto determinando lo siguiente. 1. La limpieza y corte árboles en la vía de todo el camino se encuentra en un 100%. 2. El desmonte y corte de terreno para construir el camino se encuentra en un 40%. Por temporada de lluvia el trabajo se paralizara hasta inicio del 2019. Una vez retomada la actividad se terminara de ampliar y reforzar aquellos lugares donde el terreno no este estabilizado para dar por terminado esta fase y de allí iniciar con los pasos peatonales donde se ameriten.
Seguimiento	Realizar otra inspección a la obra.

Documentación fotográfica.

